

Tabela de Resistência Química – Tanque Rotomoldado do Conjunto FLEX TANK

CÓDIGO:

- (A) Resistente, nenhuma indicação de que a utilidade seria prejudicada.
- (B) Resistência variável, dependendo das condições de uso.
- (C) Não-resistente, não recomendado para aplicações de serviço sob nenhuma condição.
- () Informação ainda não disponível.
- 20° aplicação a 20 graus celsius
- 60° aplicação a 60 graus celsius

Considerar a letra A como ideal

REAGENTE	CONCENTRAÇÃO	Polietileno Linear de Média Densidade	
		20°	60°
Acetaldeído*	100%	В	С
Acetato Amílico*#	100%	С	С
Acetato de Chumbo	saturado	Α	Α
Acetato de Sódio	saturado	Α	Α
Acetato Etílico*#	100%	В	С
Acetato n-Butila*#	100%	Α	С
Acetona	100%	С	С
Ácido Acético *	60%	Α	В
Ácido Acético*	10%	Α	Α
Ácido Arsênico	todas as concentr.	Α	Α
Ácido Ascórbico	10%	Α	Α
Ácido Benzóico	todas as concentr.	Α	Α
Ácido Bórico	todas as concentr.	Α	Α
Ácido Bromídrico	50%	Α	Α
Ácido Butírico #	concentrado	С	С
Ácido Carbônico		Α	Α
Ácido Cianídrico	saturado	Α	Α
Ácido Cítrico*	saturado	Α	Α
Ácido Clorídrico	todas as concentr.	Α	Α
Ácido Clorídrico	gás seco	Α	Α
Ácido Clorosulfônico	100%	С	С
Ácido Crômico	80%		
Ácido Crômico	50%	Α	В
Ácido Crômico	10%	Α	Α

Ácido Diglicólico*		А	А
Ácido Fluorídrico*	60%	A	A
Ácido Fluoróbico	0070	A	A
Ácido fluossílico	concentrado		В
Ácido fluossílico	concentrado 32%	A A	A
Ácido Formílico	todas as concentr.	A	A
Ácido Fosfórico	95%	A	A
Ácido Gálico	saturado	A	В
Ácido Glicólico*	30%	A	A
Ácido Hipocloroso	concentrado	A	A
Ácido Láctico*	20%	A	A
Ácido Nítrico	0-30%	A	A
Ácido Nítrico +	30-50%	A	В
Ácido Nítrico +	70%	A	В
Ácido Nítrico +	95-98%	C	C
Ácido Oléico		В	С
Ácido Oxálico*	saturado	A	Α
Ácido Salicílico	saturado	A	A
Ácido Selênico	Gatarado	A	A
Ácido Steárico*	100%	A	A
Ácido Stearico	10070	A	A
Ácido Sulfúrico	0-50%		
Ácido Sulfúrico +	70%	A A	A B
Acido Sulfúrico +	80%	A	
Ácido Sulfúrico +	96%	В	000
Ácido Sulfúrico +	98-concentrado	В	C
Ácido Sulfúrico +	fumegante	С	C
Ácido Sulfuroso	ramoganto	A	A
Ácido Tânico*	saturado	A	A
Ácido Tartárico	Saturado	A	A
Ácidos Graxos*		A	A
Açúcar de Uva	agente saturado	A	A
Agente Umedecedor*		Α	Α
Água		А	А
Água de Cloro +	solução sat. a 2%	Α	Α
Água do Mar		Α	Α
Água Oxigenada	30%	В	В
Água Oxigenada	10%	А	Α
Água-régia +		С	С
Álcool Amílico*#	100%	Α	А
Álcool de Óleo de Côco		Α	Α
Álcool Etílico *	35%	А	Α
Álcool Etílico*	100%	A	A
Alcool furfurílico*#	1273	В	С
Álcool n-Butílico	100%	A	A
Alúmen	todos os tipos	A	A
Alúmen de Cromo	saturado	A	A
Amônia	100% gás seco	A	A
Anidrido Acético*	11171 340 0003	C	C
Anilina*#	100%	С	С
Ar	10070	A	A
		7.1	7.1
Banho Galvânico*	0.707		
Benzoato de Sódio	35%	A	A
Benzol*#		С	С

Bicarbonato de Potássio	saturado	А	Α
Bicarbonato de Sódio	saturado	A	A
Bióxido de Carbono	todas as concentr.	A	A
Bissulfato de Sódio	saturado	А	Α
Bissulfito de Sódio	saturado	А	Α
Bissulfureto de Carbono		С	С
Bisulfeto de Cálcio		А	Α
Bórax	coturado	A	A
Bórax	saturado	A	A
	400/		
Bromato de Potássio	10%	A	A
Brometo de Potássio	saturado	A	A
Brometo de Sódio	diluído	A	A
Brometo de Zinco	saturado	A	A C
Bromo +	líquido	C A	A
Bronze			
Butanodiol*	10%	Α	Α
Butanodiol*	60%	A	Α
Butanodiol*	100%	A	A
Cádmio		А	А
Café		Α	Α
Carbonato de Amônio		Α	Α
Carbonato de Bário	saturado	А	Α
Carbonato de Bismuto	saturado	A	A
Carbonato de Cálcio	saturado	А	Α
Carbonato de Magnésio	saturado	Α	Α
Carbonato de Potássio		Α	Α
Carbonato de Sódio	concentrado	A	Α
Carbonato de Zinco	saturado	A	A
Cerveja	odiaidao	A	A
Chumbo		A	A
Cianeto de Cobre	saturado	A	Α
Cianeto de Mercúrio	saturado	A	A
Cianeto de Potássio	saturado	A	A
Cianeto de Sódio	odididdo	A	A
Cianeto Ferri/Ferro de	saturado	A	A
Potássio	Saturado	A	A
Cianeto Ferri/Ferro de Sódio	saturado	А	Α
Cidra*		А	Α
Clorato de Cálcio	saturado	Α	Α
Clorato de Potássio	saturado	A	A
Clorato de Sódio	saturado	A	A
Cloreto Amílico*#	100%	C	C
Cloreto Cuproso	saturado	A	A
Cloreto de Alumínio	todas as concentr.	A	A
Cloreto de Amônio	saturado	A	A
Cloreto de Bário	saturado	A	A
Cloreto de Cálcio	saturado	A	A
Cloreto de Cobre	saturado	A	A
Cloreto de Etila #		С	С
Cloreto de Etileno*#		С	С
Cloreto de Ferro	saturado	A	A
Cloreto de Magnésio	saturado	A	A
Cloreto de Magnesio Cloreto de Mercúrio	40%	A	A
Cloreto de Níquel	concentrado	A	A
Cioreto de Iviquei	Concentiado	A	H

Cloreto de Potássio	saturado	А	А
Cloreto de Sódio	saturado	Α	Α
Cloreto de Zinco	saturado	Α	Α
Cloreto Estânico	saturado	Α	Α
Cloreto Estanoso	saturado	Α	Α
Cloreto Ferroso	saturado	Α	Α
Cloreto Metílico*#	100%	С	С
Cloro líquido +		С	C
Cloro+	100% gás seco	C	C C
Clorobenzeno*#		С	С
Cobre		Α	Α
Concentrados de Cola*		А	Α
Cromato de Potássio	40%	Α	Α
Cromo		Α	Α
Detergentes, Sintéticos*		Α	Α
Dextrina	saturado	А	Α
Dextrose	saturado	А	Α
Diclorobenzeno*#		С	С
Diclorpropileno*#	100%	С	С
Dicromato de Potássio	40%	A	A
Dicromato de Sódio	saturado	Α	Α
Dietilcetona*#		В	В
Dimetilamina		С	С
Emulsões, Fotográficas*		Α	А
Estanho		A	А
Estearato de Zinco		A	Α
Éter etílico #		С	С
Etilbenzol*#		С	C
Etilenoglicol*		A	A
Extrato de Baunilha*		A	A
Fluoreto de Alumínio	todas as concentr.	A	A
Fluoreto de Amônio	saturado	A	A
Fluoreto de Cobre	2%	A	A
Fluoreto de Potássio	270	A	A
Fluoreto de Sódio	saturado	A	A
Fosfato Dissódico	Gataraao	A	A
Fosfato Trissódico	saturado	A	A
Frutose	saturado	A	A
Ftalato Dibutílico*#		В	В
Gasolina*#		В	С
Glicerina*		A	A
Glicol Dietilênico*		A	A
Glicol*		A	A
Glicose		A	A
Hexaclorobenzeno		A	
Hexanol, Terciário*		A	A
Hidrocarbonetos		С	С
Aromáticos*#	4000/	Λ.	^
Hidrogênio Hidroquinona	100%	A A	A A
•	400/		, ,
Hidróxido de Amônio Hidróxido de Amônio	10% 28%	A	A A
Tildroxido de Amonio	20%	Α	А

Hidróxido de Bário		А	Α
Hidróxido de Cálcio	concentrado	A	A
Hidróxido de Magnésio Hidróxido de Potássio	saturado	A	A A
Hidróxido de Potassio	concentrado concentrado	A A	A
Hipoclorito de Cálcio		A	A
Hipoclorito de Cálcio Hipoclorito de Sódio (1)	solução alvejante	A	A
Índio		Α	Α
lodo +	em solução de k1	В	
Isopropanol	100%		
Leite		А	Α
Levedura		Α	Α
Manteiga*		Α	Α
Melaço		Α	Α
Mercúrio		Α	Α
Metafosfato de Amônio	saturado	Α	Α
Metanol*	100%	A	A
Metiletilcetona*#	100%	В	C
Monóxido de Carbono	10070	A	A
Nafta*#		В	C
Naftalina*#		В	
n-Heptano*#		В	В
Nicotina*	diluir	Α	A
Níquel		А	Α
Nitrato de Amônio	saturado	Α	Α
Nitrato de Cálcio	50%	Α	Α
Nitrato de Chumbo		Α	Α
Nitrato de Cobre	saturado	Α	Α
Nitrato de Ferro	saturado	Α	Α
Nitrato de Magnésio	saturado	Α	Α
Nitrato de Níquel	saturado	Α	Α
Nitrato de Potássio	saturado	Α	Α
Nitrato de Sódio		А	Α
Nitrobenzeno*#	100%	С	С
n-Octana		Α	Α
n-Propanol*		Α	Α
Óleo de Cânfora*#		С	С
Óleo de Caroço de Algodão*		A	A
Óleo Diesel	100%	A	В
Óleo de Linhaça*	100%	В	С
Óleo de Limaça Óleo de Milho*	100 /0	A	A
Óleos Minerais #		В	C
Ouro		Α	A
Óxido de Cálcio	saturado	A	A
Óxido de Zinco	saturado	A	A
Perborato de Potássio	saturado	A	A
Perclorato de Potássio	10%	A C	A C
Percloretilino#			
Permanganato de Potássio	20%	A	A
Persulfato de Amônio	saturado	A	A
Persulfato de Potássio	saturado	A	Α
Piridina*		А	

Polpa de Fruta*		А	A
Prata		A	A
Propileno-glicol*		A	A
Resorcinol	saturado	A	A
Reveladores, Fotográficos	Saturado	A	A
Ródio		A	A
Sais Diazóicas		A	A
Salmoura		A	A
Sebo #		A	
	a a tura da		Δ.
Solução de Amido* Solução de Nitrato de Prata	saturado	A	A A
Solução de Sabão*	qualquer concentração	A	А
Soluções Fotográficas		А	А
Sulfato de Alumínio	todas as concentr.	Α	Α
Sulfato de Amônio	saturado	А	A
Sulfato de Bário	saturado	Α	Α
Sulfato de Cálcio		А	Α
Sulfato de Cobre	saturado	Α	Α
Sulfato de Magnésio	saturado	Α	Α
Sulfato de Níquel	concentrado	Α	Α
Sulfato de Potássio	concentrado	A	A
Sulfato de Sódio		А	А
Sulfato de Zinco	saturado	Α	Α
Sulfato Ferroso		Α	Α
Sulfeto de Amônio	saturado	Α	Α
Sulfeto de Bário	saturado	Α	Α
Sulfeto de Potássio	concentrado	Α	Α
Sulfeto de Sódio	saturado	Α	Α
Sulfito de Potássio	concentrado	A	A
Sulfito de Sódio	saturado	A	A
Terebintina #		С	С
Tetracloreto de Titânio*	saturado	С	
Tetraclorureto de carbono#		С	С
Tintas#		А	Α
Toluêno*		В	В
Tricloroetileno*#		С	С
Trietileno-glicol*		А	Α
Trifluoreto de Boro		Α	Α
Uísque*		А	А
Uréia	30%	Α	Α
Urina		А	А
Vinagre		А	А
Vinhos*		А	А
Xilol #		С	С
Zinco		А	Α